

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1802/3

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 30;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1113/9

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r. Budynek "Apteka pod orłem" zbudowany na miejscu spalonego w 1794r. Od 1679r. na tej posesji funkcjonuje apteka, pierwotnie własność Christiana von Neaus.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach naczółkowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem, ujęta w dwie lizeny. Na centralnej osi prostokątny balkon z kutą balustradą, wsparty na dwóch żeliwnych konsolach z motywami wici roślinnej, usytuowany w pseudoryzalicy. Na poziomie pierwszej kondygnacji 2 wejścia poprzedzone 4-stopniowymi schodami i prostokątny otwór okienny. Drzwi do części usługowej 1-skrzydłowe, PCV z prostokątnym nadświetlem. Powyżej rzeźba orła usytuowana na konsoli. Drzwi do części mieszkalnej 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z prostokątnym nadświetlem. Okno 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem, drewniane. Na poziomie drugiej kondygnacji okna zwieńczone łukiem odcinkowym, 4-skrzydłowe, drewniane, z krzyżem okiennym. Drzwi balkonowe drewniane, płycinowe, przeszklone. Elewacja boczna podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i wieńczącym. Okna prostokątne, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem oraz małe okienka w partii poddasza w kształcie zbliżonym do trójkąta.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, rozwiązanie dachu. Zachowany detal architektoniczny. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.