

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800/1, ok. 1854

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 29;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1124

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina
Działdowo/prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie kwadratu, o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, murowany otynkowany. Dach naczółkowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 5-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Na skrajach 2 pseudoryzalitu. Narożnik dekorowany lizeną. Oś środkowa zaakcentowana gankiem z balkonem wspartym na 4 słupach. Na pierwszej kondygnacji prostokątne witryny sklepowe oraz otwory drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym. Drzwi do części usługowej PCV, 1-skrzydłowe z nadświetlami. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe z lewym skrzydłem półstałym i prawym otwieranym, drewniane, pływające z przeszkleniem dzielonym szczeliną krzyżową; nadświetle w kształcie łuku odcinkowego, dzielonego szczeliną na 4 pola. Nad wejściem latarnia zamocowana na żeliwnym ramieniu. Okna drugiej kondygnacji zwieńczone łukiem odcinkowym, częściowo 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem drewniane, częściowo PCV, 1-skrzydłowe. Drzwi balkonowe drewniane, przeszklone.

15. Stan zachowania:

Zachowane dekoracje elewacji. Częściowo zachowana stolarka okienna. Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.