

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1799/1800; XIX/XX



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 28;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1125

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Niewielka barokowa wystawka zlicowana z fasadą z prostokątnym otworem okiennym i bogatym detalem architektonicznym w postaci pilastrów, wolut, gzymsów i profilowanego szczytiku. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem ze ścianką kolankową. Fasada dekorowana 4 boniowanymi lizenami; 2 wewnętrzne lizeny zwieńczone nakładkową płyciną. Dwa pilastry dekorujące wystawkę kontynuują się na ścianie kolankowej. Otwory okienne drugiej kondygnacji dekorowane profilowanymi tynkowymi opaskami z uszakami i gzymsem podokiennym odcinkowym. Centralny otwór ze zwornikiem. Na poziomie pierwszej kondygnacji prostokątna witryna i 2 otwory drzwiowe poprzedzone wspólnym 4-stopniowymi schodami z metalową barierą pośrodku. Drzwi do części usługowej 1-skrzydłowe, PCV. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane, deskowane w dolnej części a w górnej części wąskie prostokątne przeźrocza. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane. Okna drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe z pozornym krzyżem okiennym i rzeźbiarsko opracowanym słupkiem w formie lizeny, drewniane.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa i okienna oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.