

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1917 - 1920

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 26;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1127/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: Urząd Skarbowy

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- A-4287 (04.02.2004)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO

- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r. Obiekt zbudowany prawdopodobnie z wykorzystaniem murów wcześniejszego budynku z 1805r. i spalonego w 1901r. Użytkowany jako zajazd, w okresie międzywojennym jako hotel "Centralny" z restauracją, klubem i garażem; przykład jednej z 4 narożnych parceli o podwójnej szerokości, na których stały karczmy.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym złożonym z 2 prostokątów, z których narożnikowy jest większy. Obiekt o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. W połaci dachowej wystawka zwieńczona trójkątnym szczytem obramionym gzymsem. Dach naczółkowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Fasada 5-osiowa, podkreślona niewielkim cokołem, wtórnice krytym cegłą klinkierową i zwieńczona gzymsem. W osi centralnej otwór drzwiowy poprzedzony 4-stopniowymi schodami, obramiony profilowaną opaską. Drzwi 2-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z dwupolowym, niesymetrycznym nadświetlem. Lewe skrzydło półstałe, prawe otwierane, z przeźroczem. Stolarka okienna: okna 4-skrzydłowe, drewniane, zlicowane, z pozornym krzyżem okiennym z kostką. W szczycie wystawki półkolisty otwór okienny dzielony szczebliną promieniście na 3 pola. W połaci dachowej okno połaciowe współczesne.

Elewacja S-W 5-osiowa zwieńczona gzymsem i dekorowana na skrajach odcinkami gzymsu kordonowego. Stolarka okienna: okna pierwszej i drugiej kondygnacji 4-skrzydłowe, drewniane, zlicowane, z pozornym krzyżem okiennym z kostką. Górne skrzydła dzielone szczebliną na 2 pola a dolne na 3 pola. Okna poddasza 2-skrzydłowe, drewniane, zlicowane, ze szczebliną dzielącą skrzydła na 3 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, kształt i pokrycie dachu. Częściowo zachowany detal architektoniczny i stolarka okienna.

16. Uwagi:

detal