

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1802/3; 1917



4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 27;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1126

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r. Projekt przeb. z 1917r. - arch. J.Wilhelm z Grudziądza.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany, zwieńczony barokowym szczytem. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową. Fasada 3-osiowa, dekorowana dwoma gzymsami kordonowymi i gzymsem wieńczącym oraz dwoma gładkimi lizenami podkreślającymi osiowość. Do poziomu drugiej kondygnacji po obu stronach ścianki murowane osłonowe. Na poziomie pierwszej kondygnacji dwie symetryczne prostokątne witryny oraz otwór drzwiowy z prostokątnym nadświetlem i drzwiami 1-skrzydłowymi. Drzwi do części mieszkalnej 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z przeźroczem dzielonym szczebliną krzyżową i z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną krzyżową. Okna drugiej i trzeciej kondygnacji podkreślone gzymsem odcinkowym, za węgarem, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem, drewniane. W części szczytowej okulus na centralnej osi obramiony tynkową, gładką opaską.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku i pokrycie dachu. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa i okienna oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*