

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: k. XVIII w.; przebud. ok. 1853, 1897/8

4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 25/  
Plac Biedrawy 1;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1140/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: Siedziba Sanepid

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r. Obiekt zbud. na miejscu wcześniejszego, spalonego w 1794r. Ok. poł. XIXw. mieściła się szkoła ewangelicka. Dom, oficynę i stajnię przebudowano po 1853 wg proj. bud. Liedtke z 1848r. W k. XIX w. przebud. W 1921 r. mieściło się tu Seminarium Nauczycielskie.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach 2-połaciowy częściowo kryty dachówką cementową a częściowo kryty blachą falistą. W fasadzie wystawka zlicowana z murem, zwieńczona falistym naczółkiem. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem i dekorowana 4 boniowanymi lizenami.. Nad drugą kondygnacją duży gzyms kryty rzędem dachówek. Wystawka deskowana 2 lizenami ze szczytkami boniowania i flankowana odcinkami pseudoatyki. Elewacja szczytowa na poziomie poddasza dekorowana gzymsem podokiennym oraz 4 lizenami zwieńczonymi falistym łukiem i flankowane dekoracją nawiązującą do detalu architektonicznego wystawki w elewacji frontowej. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 okna 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i 1 okno 6-polowe z murowanymi parapetami. Na 2 kondygnacji 3 okna 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i murowanymi parapetami. W wystawce okno 2-skrzydłowe ze szczebliną dzielącą skrzydła na 3 pola zwieńczone łukiem odcinkowym. W elewacji szczytowej okna 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i murowanymi parapetami. Na poziomie poddasza 2-skrzydłowe ze szczebliną dzielącą skrzydła na 3 pola i murowanymi parapetami. Otwór drzwiowy w elewacji szczytowej zwieńczony łukiem odcinkowym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, rozwiązanie dachu. Zachowany detalu architektoniczny. Zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

*detal*