

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800/1, pocz. XX



4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 21;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1144

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem i zwieńczona gzymsem. Na poziomie pierwszej kondygnacji prostokątna witryna z otworem drzwiowym, drzwi 1-skrzydłowe, PCV. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane, z bogatą dekoracją snycerską, przeszklone, z prostokątnym nadświetłem dzielonym szczeliną na 4 pola. Pionowa szczelina opracowana rzeźbiarsko. W przeszkleniach skrzydeł bogata, dekoracyjna krata z motywami roślinnymi. Snycerka drzwi w formie skomplikowanych motywów geometrycznych i płycinowych. Przeszklenia ujęte w 2 rzeźbione pilastry, podkreślone gzymsem i zwieńczone trójkątnym szczykiem z dekoracją kostkową. Okna drugiej kondygnacji 1-skrzydłowe, za węgarem, PCV. W połaci dachowej ona połaciowe, współczesne.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu. Zachowana stolarka drzwiowa oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.