


Nr inwent.:

1. Obiekt: kamienica

2. Datowanie: XVIII/XIX w., 1900

9. Sytuacja:



KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

10. Fotografia:



Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 19;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1146

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, 3-kondygnacyjny, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty papą. Fasada 3-osiowa, zwieńczona barokowym szczytem z gzymsem wieńczącym, podkreślona cokołem i dekorowana gzymsem wieńczącym. Na poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji fasada dekorowana 3 pilastrami zwieńczonymi wolutami nawiązującymi do głowicy kolumny jońskiej. W szczycie owalne okienko obramione warkoczem o przebiegu parabolicznym. Na poziomie pierwszej kondygnacji prostokątna witryna z otworem drzwiowym, drzwi 1-skrzydłowe, PCV, przeszklone. Drzwi do części mieszkalnej, 2-skrzydłowe, drewniane, pływające z lewym skrzydłem półstałym a prawym otwieranym, z prostokątnym nadświetlem dzielonym szczebliną krzyżową. Okna na poziomie drugiej kondygnacji drewniane, za węgarem, 1-skrzydłowe PCV. Okna na poziomie trzeciej kondygnacji 2-skrzydłowe, za węgarem, drewniane, obramione wąską tynkową opaską.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa drewniana oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.