

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1795, XIX/XX w.



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 18;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1147

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina
Działdowo/prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodnie położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty papą. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym podokiennym na poddaszu i zwieńczona gzymsem. Otwory okienne drugiej kondygnacji dekorowane profilowanymi opaskami z odcinkowym gzymsem podokiennym. Okna poddasza w murowanych, profilowanych opaskach. Na poziomie pierwszej kondygnacji duża, prostokątna witryna z otworem drzwiowym, drzwi 1-skrzydłowe, PCV. Drzwi do części mieszkalnej poprzedzone 2-stopniowymi schodami, 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe, z prostokątnym nadświetlem dzielonym geometryczną szczebliną. Okna na poziomie drugiej kondygnacji drewniane, za węgarem, 4-skrzydłowe ze stałym śłemeniem i rzeźbiarsko opracowanym słupkiem. Okna poddasza drewniane, 2-skrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa drewniana oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal