

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: proveniencja ok. 1800; przeb.  
1851-1891; 1891-1914

4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 15;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



*Widok ogólny elewacji*

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1151

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 3-kondygnacyjny, murowany z cegły, otynkowany ze szczytem zwieńczonym attyką w formie wklęsło-wypukłej z uskokami. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Obiekt trzytraktowy z sienią przechodnią z boku. Fasada 3-osiowa dekorowana dwiema lizenami podkreślającymi podział, zwieńczona gzymsem. Attyka zwieńczona gzymsem łamanym i z gzymsem w części nadokiennej; w centralnym punkcie okrągły otwór. Na drugiej kondygnacji murowany balkon. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej drewniane, jednoskrzydłowe z ażurowym geometrycznym nadświetlem; skrzydło dekorowane motywami secesyjnymi w postaci fazowanych płycin, trójkątnego naczółka zwieńczającego przeźrocze z krzyżową szczebliną, pilastrów i gzymśów. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 symetryczne witryny, na drugiej i trzeciej kondygnacji okna i drzwi balkonowe za węgarem, drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem dekorowanym w formie ząbkowania i bogato rzeźbioną belką, podkreślone gzymśami.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa drewniana, pokrycie dachu i detal architektoniczny w postaci gzymśów i lizen.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.