

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800; 1900

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 12;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1155

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste w rękach
prywatnych

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, podkreślona niewielkim cokołem, dekorowana gzymsem kordonowym i na drugiej kondygnacji gzymsem podokiennym oraz zwieńczona gzymsem profilowanym. Na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna. Otwory okienne drugiej kondygnacji i poddasza dekorowane gładką opaską. Na poddaszu otwory okienne zdwojone. Otwory drzwiowe poprzedzone 5-stopniowymi schodami z metalową barierą. Witryna i drzwi do części usługowej z drewnianymi ościeżnicami z geometryczną snycerką. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane z lewym skrzydłem półstałym a prawym otwieranym, deskowane, zwieńczone łukiem odcinkowym z nadświetlem w kształcie łuku odcinkowego ze szczebliną krzyżową. Drzwi do części usługowej 1-skrzydłowe, drewniane, przeszklone z geometrycznymi płycinami. Okna drugiej kondygnacji 4-polowe, PCV. Okna poddasza 2-polowe, 1-skrzydłowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarka drzwiowa drewniana oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal