

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1799/1800; 1880, 1900

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 11;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1156

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty blachą. Fasada 3-osiowa, podkreślona cokół, dekorowana gzymsem kordonowym, na poziomie drugiej kondygnacji gzymsem podokiennym oraz zwieńczona gzymsem kroksztynowym. Okna poddasza podkreślone gzymsem odcinkowym. Stolarka okienna: Na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna 3-polowa. Na drugiej kondygnacji okna 4-polowe PCV. Na poddaszu otwory okienne zdwojone z oknami 1-skrzydłowymi. Lewe skrajne otwory zablendowane. Stolarka drzwiowa: drzwi do części usługowej drewniane, jednoskrzydłowe przeszklone z prostokątnym nadświetłem dzielonym szczebliną na 6 pól. Skrzydło w w dolnej części dekorowane 3 płycinami. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane z lewym skrzydłem półstałym a prawym otwieranym. Skrzydła przeszklone z prostokątnym nadświetłem dzielonym szczebliną na 8 pól. Skrzydła dekorowane, symetrycznie bogatą snycerką, w postaci rzeźbionych lizen i geometrycznych płycin częściowo secesyjnych.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana częściowo stolarka okienna i bogato dekorowana stolarka drzwiowa drewniana oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.