

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1800/1; 1880, 1900



4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 10;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1157/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno-usługowy

7. Własność: Gmina  
Działdowo/prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek wytyczony w 1344r.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



*detal*

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach dwupołaciowy, kryty blachą. Fasada 4-osiowa z bogatym detalem architektonicznym; podkreślona cokołem, na pierwszej kondygnacji pseudoboniowaniem w postaci poziomych fazowanych żłobień. Na poziomie drugiej kondygnacji i poddasza gzyms podokienny fazowany. Fasada zwieńczona fazowanym gzymsem z rytmicznymi konsolkami. Bogato dekorowane otwory okienne drugiej kondygnacji. Każdy otwór ujęty w 2 dekoracyjne pilastry i zwieńczony podwójnym fazowanym gzymsem. Otwory okienne poddasza zdwojone, dekorowane profilowanym obramieniem. Stolarka okienna: Na pierwszej kondygnacji prostokątne witryna 2-polowa i prostokątne okno 4-polowe z murowanym parapetem. Na drugiej kondygnacji okna 4-polowe, 2-skrzydłowe. Na poddaszu okna 1-skrzydłowe. W większości PCV. Dwa otwory drzwiowe poprzedzone wspólnymi 5-stopniowymi schodami z dekoracyjną żelazną barierą z motywami giętymi. Stolarka drzwiowa: drzwi do części usługowej drewniane, jednoskrzydłowe przeszklone z bogatą dekoracją snycerską w postaci lizen i płycin. Przeszklenie zwieńczone płycinowym rzeźbionym szczytem. Pomiedzy witryną a otworem drzwiowym rzeźbiona lizena. Drzwi do części mieszkalnej 2-skrzydłowe, drewniane z lewym skrzydłem półstałym a prawym otwieranym. Skrzydła symetryczne z bogatą dekoracją snycerską, przeszklone. Przeszklenie dekorowane rzeźbionymi lizenami, podkreślone gzymsem kostkowym i zwieńczone reliefem z motywem wazy. W dolnej części geometryczne płyciny nakładkowe z listwami i motywem lipowego liścia w centralnej części. Wejście do części mieszkalnej oświetlone latarnią zamocowaną na kutym, dekorowanym ramieniu.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana częściowo stolarka okienna i bogato dekorowana stolarka drzwiowa drewniana oraz detal architektoniczny.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.