

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 9;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1241

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Dach łamany wielopołaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada dekorowana gzymsem nadokiennym i wieńczącym. W połaci dachowej 2 lukarny kryte daszkiem 2-spadowym prostopadle do kalenicy dachu z dachówką ceramiczną holenderką. Na pierwszej kondygnacji węgarey otworów drzwiowych i witryn dekorowane pseudoboniowaniem w postaci poziomych żłobień w tynku. Otwór drzwiowy zwieńczony łukiem z dekoracją geometryczną z łukowym nadświetłem z dekoracyjnym ażurem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny z łukowym nadświetłem, na drugiej kondygnacji okna PCV, za węgiem z imitacją krzyża okiennego z tynkową opaską. W lukarnie okna drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem dekorowanym żłobieniami. Stolarka drzwiowa: 2 pary drzwi do części usługowych i drzwi do części mieszkalnej 1-skrzydłowe, drewniane, płycinowe z dekoracją nakładkową w postaci postumentu z owalną tarczą z główką kwiatową. Elewacja boczna podkreślona kamiennym cokołem z regularnych ciosów, dekorowana gzymsem nadokiennym odcinkowym i gzymsem wieńczącym. W połaci dachowej wystawka z dachem pulpitowym krytym dachówką ceramiczną holenderką. W przyziemiu okienka piwniczne. Drzwi zwieńczone łukiem i poprzedzone łukowym wejściem. Skrzydło drewniane, płycinowe z dekoracją nakładkową składającą się z 2 wieloboków i belki w górnej i dolnej części. Nad drzwiami łukowe nadświetle ze szczeliną dzielącą na 4 pola. Stolarka okienna: w przeważającej części okna PCV z imitacją krzyża okiennego za węgiem. W wystawce okna 2-skrzydłowe ze szczeliną dzielącą skrzydła na 3 pola.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, dach i pokrycie. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa. Zachowana dekoracja elewacji.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.