

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTEKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 8;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1240

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: prywatna

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTEKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym zbliżonym do litery "F" o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką w połaci dachowej. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką holenderką. Fasada 4-osiowa, symetryczna, podkreślona gzymsem podokiennym i zwieńczona gzymsem, dekorowana pięcioma pilastrami podkreślającymi podział. Stolarka drzwiowa: drzwi do części mieszkalnej drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe z nadświetlem i przeźroczem. Przeźrocze półkoliste ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście. Skrzydło drzwiowe dekorowane 3 gzymсами i reliefem w postaci odwróconego wachlarza. Drzwi do części usługowej jednoskrzydłowe z nadświetlem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny z nadświetlem, na drugiej kondygnacji i poddaszu okna dwuskrzydłowe, PCV. Na drugiej kondygnacji okna z obramieniem w postaci gładkiej opaski.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana dekoracyjna stolarka drzwi do części mieszkalnej i detal architektoniczny w postaci pilastrów, gzymśów i opasek okiennych. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.