

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko -  
mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 7;  
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1239/1

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota  
mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie nieregularnym zbliżonym do litery "F" o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką w połaci dachowe. Dach dwupołaciowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitem z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada zwieńczona gzymsem. Na osi otwór drzwiowy portalowy, dekorowany symetrycznie dwoma pilastrami żłobionymi horyzontalnie, zwieńczony łukowym, przerwanym tympanonem, obramienie drzwi fazowaną opaską z uskokami w części górnej z kluczem. Otwór drzwiowy z wąskimi odrzwiami. Stolarstwo drzwiowe: drzwi na osi drewniane, jednoskrzydłowe, płycinowe z nadświetlem. Drzwi do części usługowej lewe i prawe jednoskrzydłowe, PCV. Stolarstwo okienne: na pierwszej kondygnacji symetrycznie dwie prostokątne witryny PCV; na drugiej kondygnacji 4 okna drewniane 4-skrzydłowe, zlicowane i 2 dwuskrzydłowe PCV; na poddaszu 1 okno drewniane, 4-skrzydłowe i 3 dwuskrzydłowe PCV.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Zachowana stolarstwo drzwiowe i częściowo okienne oraz detal architektoniczny w postaci gzymsu i dekoracji drzwi w osi. Zachowane pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.