

Nr inwent.:

# KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo  
Gmina: Działdowo  
Powiat: działdowski  
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:  
Plac Adama Mickiewicza 6;  
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo  
nr ewid. gr.: 1238

6. Sposób użytkowania / funkcja  
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: wspólnota  
mieszkańcowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW  
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN  
ZAGOSPODAROWANIA.  
PRZESTRZENNEGO  
- STREFA "A" PEŁNEJ  
OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ

*Widok ogólny elewacji*

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany z wystawką zlicowaną z murem zwieńczoną szczytem. Dach dwupołaciowy, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 3-osiowa, zwieńczona gzymsem, szczyt łukowaty z uskokami podkreślony i zwieńczony gzymsem z małym półkolistym okienkiem, półokrągły balkon z kutą, kratownicową balustradą z motywami roślinnymi. Stolarka drzwiowa: drzwi do części usługowej drewniane, jednoskrzydłowe, przeszklone z nadświetłem; drzwi do części mieszkalnej jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe z nadświetłem. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji prostokątna witryna, na drugiej kondygnacji drzwi balkonowe drewniane, dwuskrzydłowe z wywietrznikami; okno prawe drewniane, 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem z kostką, zlicowane; okno lewe jednoskrzydłowe, PCV; oba okna podkreślone gzymсами; na poddaszu lewe okno dwuskrzydłowe, PCV podkreślone gzymsem, z obramieniem, prawe okno dwuskrzydłowe drewniane, z obramieniem, okno w szczycie dwuskrzydłowe, PCV podkreślone gzymsem, z obramieniem.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa i okienna - drzwi balkonowe, prawe okna drugiej i trzeciej kondygnacji oraz półkolisty okienko w szczycie. Zachowany balkon z balustradą i detal architektoniczny w postaci gzymśm. Zachowane oryginalne pokrycie dachu.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.