

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko -
mazurskie

1. Obiekt: kamienica


10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922



4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 5;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1237

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Skarb Państwa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z wystawką zlicowaną z murem ze szczytem zwieńczonym attyką w formie trójkątnego naczółka flankowanego poziomymi elementami i symetrycznymi wystawkami w połaci dachowej. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawki kryte dachem pulpitowym z dachówką ceramiczną holenderką. Fasada 4-osiowa dekorowana gzymsem nadokiennym nad pierwszą kondygnacją i gzymsem wieńczącym. Attyka i wystawki zwieńczone gzymsem. Stolarka okienna i drzwiowa: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny z nadświetlem i jednoskrzydłowe, przeszklone drzwi z nadświetlem w części usługowej. W części mieszkalnej drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, płycinowe, z nadświetlem dekorowanym szczeliną krzyżową. Skrzydło z dekoracją reliefową w formie postumentu. Na drugiej kondygnacji okna zlicowane, 4-skrzydłowe, drewniane z pozornym krzyżem okiennym z kostką i szczelinami dzielącymi górne skrzydła na 2 i dolne na 3 pola. W szczycie i wystawkach okna, drewniane, 2-skrzydłowe ze szczelinami dzielącymi skrzydła na 3 pola. W attyce półkolisty otwór okienny ze szczelinami rozchodzącymi się promieniście.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu, częściowo gzymsy. Zachowana stolarka okienna i częściowo drzwiowa.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.