

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie


1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1916 - 1922

4. Adres:
Plac Adama Mickiewicza 4;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1236

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalno - usługowy

7. Własność: Gmina Działdowo,
użytkowanie wieczyste wspólnota
mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Obecny Plac Mickiewicza to dawny rynek, którego zabudowania zniszczone w trakcie I WŚ odbudowano wg wytycznych H.Muthesiusa.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "L" o zwartej bryle, 2-kondygnacyjny, z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany, z wystawką zlicowaną z murem ze szczytem zwieńczonym attyką w formie trójkątnego naczółka flankowanego poziomymi elementami i wystawką w prawej części połaci dachowej. Dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną holenderką. Wystawka kryta dachem pulpitowym z dachówką holenderką. Fasada dekorowana gzymsem nadokiennym nad pierwszą kondygnacją i gzymsem wieńczącym. Attyka podkreślona i zwieńczona gzymsem. Wystawka zwieńczona gzymsem. Otwory okienne dekorowane obramieniem w postaci malowanej opaski i fragmentów imitacji gzymśów podokiennych. W części elewacja pokryta cegłą klinkierową. Stolarka okienna: na pierwszej kondygnacji 2 prostokątne witryny z nadświetlem w formie łuku. Na drugiej kondygnacji okna dwuskrzydłowe, PCV, z imitacją krzyża okiennego. W szczycie i wystawce okna, PCV, jednoskrzydłowe z imitacją belki. W attyce półkolisty otwór okienny. Nad wejściem nadświetle z ażurową dekoracją.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, pokrycie dachu, częściowo gzymсы i nadświetle nad wejściem.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal