

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO


3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: kamienica

10. Fotografia:

2. Datowanie: 1891 - 1916

9. Sytuacja:



Widok ogólny elewacji

4. Adres:
ul. Zamkowa 7;
13-200 Działdowo

5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1059

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: wspólnota mieszkaniowa

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WS architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Ul.Zamkowa należąca do podzamcza ukształtowana wraz z zamkiem w końcu XIII lub na pocz. XIV w.; po pożarze w 1733r. przesunięta o 3 działki.

12.

autor: Anna Majewska

Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta z ryzalitem, o zwartej bryle z wystawką licowaną z ryzalitem. Dach trójpołaciowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową. W lewej części połaci dachowej 3 lukarny. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany otynkowany. Fasada 7-osiowa, podkreślona cokolem, dekorowana gzymsem kordonowym podokiennym i wieńczącym oraz tynkową listwą. Na pierwszej kondygnacji pseudoboniowanie w postaci poziomych żłobień. Wystawka dekorowana trzema żłobionymi pilastrami zwieńczona półkolistym szczytem okolonym gzymsem. Otwory okienne pierwszej kondygnacji z murowanymi parapetami; na drugiej kondygnacji otwory dekorowane obramieniem w postaci wąskiej tynkowej opaski ze zwornikiem. Otwór drzwiowy z nadświetłem ze szczeliną krzyżową dzielącą na 6 pól, poprzedzony schodami. Stolarka okienna: w lewej części pierwszej kondygnacji 3 okna, dwuskrzydłowe, z wywietrznikiem, w prawej części 3 okna, PCV, jednoskrzydłowe z imitacją krzyża okiennego. Na drugiej kondygnacji w prawej części 3 okna, dwuskrzydłowe, z wywietrznikiem, w lewej części 4 okna, PCV, jednoskrzydłowe z imitacją krzyża okiennego. Na poddaszu w wystawce 2 okna, drewniane 4-skrzydłowe ze stałym ślemieniem dekorowanym w postaci ząbkowania i dekorowaną belką. W lukarnach okna dwuskrzydłowe, drewniane ze szczelinami dzielącymi skrzydła na 3 pola. Stolarka drzwiowa: drzwi dwuskrzydłowe, drewniane, płycinowe z lewym skrzydłem półstałym i prawym otwieranym.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, stolarka drzwiowa i częściowo stolarka okienna. Zachowane pokrycie dachu i detal architektoniczny w postaci gzymśów, pilastrów i obramienia okien.

16. Uwagi:

Ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków.

detal