

Nr inwent.:

KARTA EWIDENCYJNA OBIEKTU ZABYTKOWEGO

3. Miejscowość: Działdowo
Gmina: Działdowo
Powiat: działdowski
Województwo: warmińsko - mazurskie

1. Obiekt: dom


10. Fotografia:

2. Datowanie: proveniencja XIV w.; zbud. 4 ćw.
XVIII w. Przebud. XIX/XX w.



4. Adres:
ul. Zamkowa 6;
13-200 Działdowo

9. Sytuacja:



5. Obręb: Działdowo
nr ewid. gr.: 1187/1

6. Sposób użytkowania / funkcja
obecna: mieszkalny

7. Własność: Gmina Działdowo

8. Informacje o ochronie:

- REJESTR ZABYTKÓW
- ZAŁ. URB. A-530 (22.08.1960)
- MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA.
PRZESTRZENNEGO
- STREFA "A" PEŁNEJ
OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ

Widok ogólny elewacji

11. Historia: Działdowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. odbudowane wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i A.Goerke. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy nadał H.Muthesius. Po 1915r. odbudowywano wg planu P.Kahma. Ul.Zamkowa należąca do podzamcza ukształtowana wraz z zamkiem w końcu XIII lub na pocz. XIV w.; po pożarze w 1733r. przesunięta o 3 działki. Obiekt leży na terenie dawnych ogrodów zamkowych, zbudowany na reliktach XIV w. budynku wchodzącego w skład zamkowego podgrodzia przez starostę Goltza ok. 1774r., w l. 1802-6 mieszkał w nim feldmarszałek Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz.

12.
autor: Anna Majewska
Data: listopad 2007r.

13. Fotografia:



detal

14. Opis:

Obiekt założony na planie prostokąta, o zwartej bryle, kryty dachem 2-połaciowym z naczółkami z dachówką ceramiczną karpiówką. Budynek murowany, otynkowany, podkreślony niewielkim cokołem i zwieńczony gzymsem zachodzącym na elewację szczytową, jednopiętrowy z użytkowym poddaszem. Elewacja zachodnia z wtórnym wejściem, na parterze 2 okna 4-skrzydłowe z krzyżem okiennym, drewniane, na poddaszu 2 okna 4-skrzydłowe z krzyżem okiennym, drewniane ujęte po bokach parą mniejszych prostokątnych okien, pod okapem świetlik. Na elewacji południowej 7 otworów okiennych z oknami 4-skrzydłowymi z krzyżem okiennym, drewnianymi i otworem drzwiowym. Drzwi drewniane współczesne. W połaci dachowej 3 facjatki kryte daszkiem pulpitywym. W połaci dachowej od elewacji północnej 2 okna kryte daszkiem pulpitywym i jedno okno powiekowe.

15. Stan zachowania:

Zachowana bryła budynku, zachowany detal architektoniczny w postaci gzymsu, cz ęściowo zachowana stolarka okienna.

16. Uwagi:

Przywrócić historyczną formę stolarki i ze względu na wartości historyczno-kulturowe obiekt należy objąć ochroną prawną poprzez wpis do rejestru.