

GEZ

KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO

3. Miejscowość

DZIAŁDOWO

1. Nazwa

budynek mieszkalny

2. Czas powstania

1916 - 1922

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres

ul. Zamkowa 1
13-200 Działdowo

5. Przynależność administracyjna

województwo:
warmińsko-mazurskie

powiat: działdowski

gmina: Działdowo

obręb: 0001 Działdowo
działka nr: 1097

6. Formy ochrony


Ustawa z d. 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 7)
- Założenie Urbanistyczne Starego Miasta Działdowa - decyzja z 22.08.1960r. (A-530)

Ustalenia ochrony w MPZP Miasta Działdowo - Uchwała nr XXXVI/445/02 Rady Miejskiej w Działdowie z 24.05.2002r. wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z d. 07.07.1994 Prawo budowlane (art. 39. ust. 3)
- Gminna Ewidencja Zabytków

7. Opracowanie karty adresowej
autor: Anna Majewska
data: grudzień 2013r.

Anna Ulejewska



9. Fotografia dodatkowa

10. Opis architektoniczny

Obiekt założony na planie zbliżonym do litery "C", o zwartej bryle. Dach 3-połaciowy z krzyżującymi się szczytami i lukarnami, kryty dachówką ceramiczną holenderką. Obiekt 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany, otynkowany. Fasada podkreślona cokołem i zwieńczona fazowanym gzymsem. W lewej części budynku nadbudowa w połaci dachowej kryta dachem stromym 4-spadowym. W prawej części budynku trójkątny szczyt kryty dachem 2-połaciowym prostopadłym do kalenicy budynku. W elewacji bocznej wykusz wsparty na kroksztynach, zwieńczony trójkątnym szczytem. Otwory okienne dekorowane obramieniem w postaci tynkowej opaski. Otwór drzwiowy w formie gładkiego portalu z nadświetlem w nadprożu i otworze drzwiowym, podkreślonym gzymsem naddrzwiowym. Stolarka okienna: częściowo pierwotne okna skrzynkowe, drewniane ze stałym ślemieniem ze szczelinami dzielącymi na wiele pól; częściowo okna PCV, w prawej części budynku 4 okna w zwieńczone łukiem pełnym umieszczone w tynkowej płycinie, podkreślone gzymsem. W elewacji bocznej od ul. Zamkowej w wykuszu okno 2-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i szczelinami dzielącymi na 5 pól. W elewacji bocznej od ul. Katarzyny okna skrzynkowe, 6-skrzydłowe ze stałym ślemieniem i szczelinami dzielącymi na 15 pól oraz 2 okna zwieńczone łukiem pełnym umieszczone w tynkowej płycinie, podkreślone gzymsem.

11. Stan zachowania

Zachowana bryła budynku. Częściowo Zachowana stolarka drzwiowa i częściowo okienna. Zachowane pokrycie dachu.

12. Historia miejscowości lub obiektu

Działowo lokowane na prawie chełmińskim 14.VIII.1344r.; dogodne położenie implikowało dobre kontakty handlowe; niszczone w czasie kolejnych pożarów i wojen. Po pożarze w 1733r. miasto odbudowano wg planu J.L.Schultheiss von Vhfriedt; po pożarze w 1794r. plan odbudowy miasta opracował mierniczy Tite i radca wojskowy Schimmelpfennig a obecny kształt centrum miasta jest efektem tej realizacji. W końcu XIX w. autorem większości realizacji był A.Stohr i skromniejszy A.Goerke. W 1915r. zatwierdzono plan odbudowy F.Kahma. Po zniszczeniach I WŚ architektoniczne wytyczne odbudowy miasta nadał H.Muthesius. Ul.Zamkowa należąca do podzamcza ukształtowana wraz z zamkiem w końcu XIII lub na pocz. XIV w.; po pożarze w 1733r. przesunięta o 3 działki.

13. Uwagi

Przywrócić utracone cechy historyczne obiektu.